


CABO TRUNKING RDT - Instruções

INSTRUÇÕES



1- Tracione o cabo óptico pela extremidade **A**. Esta ponta possui furos para eventual amarração e protegerá os conectores durante a passagem dos cabos pelos dutos;



2- Retire a capa protetora dos conectores desrosqueando a base do tubo corrugado;

Rosenberger Domex

Rev. 01 - Julho 2011

PN 50008349900

Papel Reciclado



Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guimirim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221 8500